



ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: UM-V1-04/06/2022

Página: 1 de 2

CIUDAD:	Calí	Km	41805
FECHA	14-09-23	Km TANQUEO O RECARGA	100%
CONDUCTOR	John Edoard Sanchez	PLACA	1c1 870

ITEM	NA	C	NC	OBSERVACIONES
MOTOR	Fugas	/	/	
	Nivel de Aceite	/	/	
	Tapa Aceite	/	/	
	Tapa Radiador	/	/	
	Tapa Hidráulico	/	/	
	Tensión Correas	/	/	
	Nivel de Combustible o Carga	/	/	
TRANSMISION	Nivel de Aceite Dirección	/	/	
	Nivel de aceite de Caja	/	/	
FRENOS	Nivel líquido de frenos	/	/	
	Correcto funcionamiento de Frenos	/	/	
	Correcto funcionamiento de Freno de Emergencia	/	/	
RADIADOR	Sin derrames. Ventilador funcionando.	/	/	
FILTROS	Filtros Húmedos	/	/	
	Filtros Secos	/	/	
BATERIA	Ajuste de Bornes	/	/	
	Sulfatación	/	/	
	Carga de batería (Indicativo señal batería tablero)	/	/	
LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste. Nivel de presión adecuado)	Delanteras	/	/	
	Traseras Izquierda.	/	/	
	Traseras Derecha.	/	/	
	Repuesto	/	/	
	Guarda polvos. Completos y sin roturas	/	/	
CINTURON DE SEGURIDAD	Correcto funcionamiento y que sea retractil.	/	/	
PITO	Correcto funcionamiento	/	/	
PITO DE REVERSA	Correcto funcionamiento	/	/	
APOYA CABEZAS	Ajustado según la altura de la persona	/	/	
ESPEJOS	Lateral Derecho / Izquierdo	/	/	
	Retrovisor	/	/	
ESTADO DOCUMENTOS	Vigencia Licencia de Conducción	/	/	
	Vigencia SOAT	/	/	
	Vigencia Revisión Técnico-mecánica	/	/	
	Tarjeta Propiedad Cabezote	/	/	
	Tarjeta Propiedad Tráiler	/	/	
	Cedula de Ciudadanía	/	/	
	Dotación	/	/	
Seguro RCC y RCEC	/	/		

OBSERVACIONES
 golpe por parte de la carretera
 llantas con mal estado
 Rayon Bumper la buntero durado.
 Puertas laterales rayadas duradas.
 Bumper, rayado golpeado

llanta de la izquierda D29. Rayada mal estado, tracción.
 Del lado también,