



**TRANSPORT
SERVICE**
Oficina Logística Seguro

ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: UM-V1-04/06/2022

Pagina: 1 de 2

CIUDAD:BARRANQUILLA		Km			
FECHA 20/09/2023		Km TANQUEO O RECARGA :240 km			
CONDUCTOR : Jonathan Martinez Mora		PLACA : TEZ59C			
	ITEM	NA	C	NC	OBSERVACIONES
MOTOR	Fugas	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Nivel de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Tapa Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Tapa Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Tapa Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Tensión Correas	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Nivel de Combustible o Carga	<input checked="" type="checkbox"/>			
TRANSMISION	Nivel de Aceite Dirección	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Nivel de aceite de Caja	<input checked="" type="checkbox"/>			
FRENOS	Nivel líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Correcto funcionamiento de Frenos	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Correcto funcionamiento de Freno de Emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>			
RADIADOR	Sin derrames. Ventilador funcionando.	<input checked="" type="checkbox"/>			
FILTROS	Filtros Húmedos	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Filtros Secos	<input checked="" type="checkbox"/>			
BATERIA	Ajuste de Bornes	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Sulfatación	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Carga de batería (Indicativo señal bateria tablero)	<input checked="" type="checkbox"/>			
LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste. Nivel de presión adecuado)	Delanteras	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Traseras Izquierda.	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Traseras Derecha.	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>			
CINTURON DE SEGURIDAD	Guarda polvos. Completos y sin roturas	<input checked="" type="checkbox"/>			
PITO	Correcto funcionamiento y que sea retractil.	<input checked="" type="checkbox"/>			
PITO DE REVERSA	Correcto funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>			
APOYA CABEZAS	Ajustado según la altura de la persona	<input checked="" type="checkbox"/>			
ESPEJOS	Lateral Derecho / Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>			
ESTADO DOCUMENTOS	Vigencia Licencia de Conducción	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Vigencia SOAT	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Vigencia Revisión Técnico-mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Tarjeta Propiedad Cabezote	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Tarjeta Propiedad Tráiler	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Cedula de Ciudadanía	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Dotación	<input checked="" type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES	Moto				
Jonathan Martinez					



**TRANSPORT
SERVICE**
Centro Logístico Regional

ACTA DE INSPECCIÓN VEHÍCULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: UM-V1-04/06/2022

Pagina: 2 de 2

ITEM		NA	C	NC	OBSERVACIONES
ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO	Cambio de Aceite		X		
	Sincronización		X		
	Alineación - Balanceo		X		
	Cambio llantas		X		
LIMPIA PARABRISAS	Plumillas		X		
	Nivel Agua Limpia Parabrisas		X		
LUCES	Funcionamiento correcto. Luces altas		X		
	Funcionamiento correcto. Luces bajas		X		
	Funcionamiento correcto. Luces estacionarias		X		
	Funcionamiento correcto. Direccionales traseras/delanteras		X		
	Funcionamiento correcto. Luces Reversa / Parqueo		X		
EQUIPO DE CARRETERA (Completo y en buen estado)	Gato - Palanca		X		
	Cruceta		X		
	Señales Reflectivas/Conos		X		
	Extintor		X		
	Tacos		X		
	Chaleco Reflectivo		X		
HERRAMIENTAS	Linterna		X		
	Alicate		X		
	Destornilladores		X		
	Llave de expansión		X		
BOTIQUIN	Llaves fijas		X		
	Curas		X		
	Guantes de Látex		X		
	Tijeras		X		
	Gasa		X		
	Microporo		X		
	Venda		X		
	Algodón (25gr)		X		
	Sulfaplata		X		
	Baja Lengua		X		
	Sales de Rehidratación Oral		X		
	Suero Fisiológico (250 ml)		X		
	Toallas Higiénicas		X		
	Termómetro Oral		X		
LIMPIEZA DE VEHICULO	Apositos para los ojos		X		
	Bolsas Desechables		X		
	Pito para emergencia		X		
	Tapabocas		X		
LIMPIEZA DE VEHICULO	Limpieza general, tanto interna como externa, según clima. Sin embargo vidrios, luces y espejos deben estar completamente limpios.		X		
En todos los sistemas y componentes de la estructura del vehículo, verificar que no se presenten alteraciones: Caletas o compartimientos ocultos o camuflados, que permitan esconder mercancías ilícitas o cargas no autorizadas por la empresa.			X		

Criterios: C - el criterio es conforme, NC - no cumple el criterio, NA - el ítem evaluado no aplica para el evaluado

OBSERVACIONES

Moto

FIRMA CONDUCTOR

Jonathan Martinez