



ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: UM-V1-04/06/2022

Página: 1 de 2

CIUDAD:BARRANQUILLA		Km			
FECHA 23/09/2023		Km TANQUEO O RECARGA :240 km			
CONDUCTOR : Jonathan Martinez Mora		PLACA : TEZ59C			
	ITEM	NA	C	NC	OBSERVACIONES
MOTOR	Fugas		X		
	Nivel de Aceite		X		
	Tapa Aceite		X		
	Tapa Radiador		X		
	Tapa Hidráulico		X		
	Tensión Correas		X		
	Nivel de Combustible o Carga		X		
TRANSMISION	Nivel de Aceite Dirección		X		
	Nivel de aceite de Caja		X		
FRENOS	Nivel líquido de frenos	X			
	Correcto funcionamiento de Frenos		X		
	Correcto funcionamiento de Freno de Emergencia	X			
RADIADOR	Sin derrames. Ventilador funcionando.	X			
FILTROS	Filtros Húmedos		X		
	Filtros Secos		X		
BATERIA	Ajuste de Bornes		X		
	Sulfatación		X		
	Carga de batería (Indicativo señal batería tablero)		X		
LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste. Nivel de presión adecuado)	Delanteras		X		
	Traseras Izquierda.		X		
	Traseras Derecha.		X		
	Repuesto	X			
	Guarda polvos. Completos y sin roturas		X		
CINTURON DE SEGURIDAD	Correcto funcionamiento y que sea retráctil.	X			
PITO	Correcto funcionamiento		X		
PITO DE REVERSA	Correcto funcionamiento	X			
APOYA CABEZAS	Ajustado según la altura de la persona	X			
ESPEJOS	Lateral Derecho / Izquierdo		X		
	Retrovisor		X		
ESTADO DOCUMENTOS	Vigencia Licencia de Conducción		X		
	Vigencia SOAT		X		
	Vigencia Revisión Técnico-mecánica		X		
	Tarjeta Propiedad Cabezote		X		
	Tarjeta Propiedad Tráiler		X		
	Cédula de Ciudadanía		X		
	Dotación		X		
	Seguro RCC y RCEC	X			
OBSERVACIONES	Moto				
Jonathan Martinez					



**TRANSPORT
SERVICE**
Cuidando la Logística Segura

ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: UM-V1-04/06/2022

Página: 2 de 2

ITEM		NA	C	NC	OBSERVACIONES
ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO	Cambio de Aceite		X		
	Sincronización		X		
	Alineación - Balanceo		X		
	Cambio llantas		X		
LIMPIA PARABRISAS	Plumillas		X		
	Nivel Agua Limpia Parabrisas		X		
LUCES	Funcionamiento correcto. Luces altas		X		
	Funcionamiento correcto. Luces bajas		X		
	Funcionamiento correcto. Luces estacionarias		X		
	Funcionamiento correcto. Direccionales traseras/delanteras		X		
	Funcionamiento correcto. Luces Reversa / Parqueo		X		
EQUIPO DE CARRETERA (Completo y en buen estado)	Gato - Palanca		X		
	Cruceta		X		
	Señales Reflectivas/Conos		X		
	Extintor		X		
	Tacos		X		
	Chaleco Reflectivo		X		
HERRAMIENTAS	Linterna		X		
	Alicate		X		
	Destornilladores		X		
	Llave de expansión		X		
BOTIQUIN	Llaves fijas		X		
	Curas		X		
	Guantes de Látex		X		
	Tijeras		X		
	Gasa		X		
	Microporo		X		
	Venda		X		
	Algodón (25gr)		X		
	Sulfaplasta		X		
	Baja Lengua		X		
	Sales de Rehidratación Oral		X		
	Suero Fisiológico (250 ml)		X		
	Toallas Higiénicas		X		
	Termómetro Oral		X		
	Apositos para los ojos		X		
	Bolsas Desechables		X		
LIMPIEZA DE VEHICULO	Pito para emergencia		X		
	Tapabocas		X		
En todos los sistemas y componentes de la estructura del vehículo, verificar que no se presenten alteraciones: Caletas o compartimentos ocultos o camuflados, que permitan esconder mercancías ilícitas o cargas no autorizadas por la empresa.	Limpieza general, tanto interna como externa, según clima. Sin embargo vidrios, luces y espejos deben estar completamente limpios.		X		
			X		

Criterios: C - el criterio es conforme, NC - no cumple el criterio, NA - el ítem evaluado no aplica para el evaluado

OBSERVACIONES

Moto

FIRMA CONDUCTOR

Jonathan Martinez