



ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Revisión 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: UM-VI-04-06-0002

Página 1 de 2

Ciudad	Bogotá	Km	373-70
Fecha	01/11/2023	Km TANQUEO O RECARGA	
Conductor	Miguel Torres	Placa	EGL 343

ITEM		NA	C	NC	OBSERVACIONES
MOTOR	Función		X		
	Nivel de Aceite		X		
	Tapa Aceite		X		
	Tapa Radiador		X		
	Tapa Hidráulica		X		
	Tensión Correas		X		
	Nivel de Combustible o Carga		X		
TRANSMISION	Nivel de Aceite Dirección		X		
	Nivel de aceite de Caja		X		
FRENS	Nivel líquido de Frenos		X		
	Correcto funcionamiento de Frenos		X		
	Correcto funcionamiento de Freno de Emergencia		X		
RADIADOR	Sin derrames Ventilador funcionando		X		
FILTROS	Filtros húmedos		X		
	Filtros Secos		X		
BATERIA	Ausente de Bornes		X		
	Sulfatación		X		
	Carga de batería (indicativo señal batería tablero)		X		
LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste. Nivel de presión adecuado)	Delanteras		X		
	Traseras Izquierda		X		
	Traseras Derecha		X		
	Resaca		X		
	Guanta polvos. Completos y sin roturas			X	
CINTURON DE SEGURIDAD	Correcto funcionamiento y que sea retráctil		X		
PITO	Correcto funcionamiento		X		
PITO DE REVERSA	Correcto funcionamiento			X	
APOYA CABEZAS	Presencia según la altura de la persona		X		
ESPEJOS	Espejo Directo Izquierdo		X		
	Espejo Izquierdo		X		
ESTADO DOCUMENTOS	Vigencia Licencia de Conducción		X		
	Vigencia SCAT		X		
	Vigencia Revisión Técnico-mecánica		X		
	Tarjeta Propiedad Cabezo	X			
	Tarjeta Propiedad Trailer	X			
	Cédula de Ciudadanía		X		
	Clasificación			X	
OBSERVACIONES	Siguro ACC y REEC			X	