



TRANSPORT SERVICE

ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0011565 de Junio 8 de 2014

Código: J04-V1-04080002

Página 1 de 2

CIUDAD Medellin

Km 57534

FECHA 03/11/2023

Km TANQUEO O RECARGA

CONDUCTOR Miguel Tenor

PLACA K42343

ITEM		NA	C	NC	OBSERVACIONES
MOTOR	Nivel de Aceite		X		
	Tipo Aceite		X		
	Tipo Radiador		X		
	Tipo hidráulico		X		
	Tensión Correas		X		
	Nivel de Combustible o Carga		X		
TRANSMISION	Nivel de Aceite Dirección		X		
	Nivel de aceite de Caja		X		
FRENSOS	Nivel líquido de frenos		X		
	Correcto funcionamiento de frenos		X		
	Correcto funcionamiento de freno de Emergencia		X		
RADIADOR	Si demorara ventilador funcionando		X		
FILTROS	Filtros húmedos		X		
	Filtros Secos		X		
BATERIA	Agua de Borneo		X		
	Sulfatación		X		
	Carga de batería (indicativo señal batería tablero)		X		
LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste Nivel de presión adecuado)	Carrocerías		X		
	Carrocerías izquierda		X		
	Carrocerías Derecha		X		
	Alivento		X		
	Guarda polvos Completos y sin roturas			X	
CINTURON DE SEGURIDAD	Correcto funcionamiento y que sea retráctil		X		
PITO	Correcto funcionamiento		X		
PITO DE REVERSA	Correcto funcionamiento			X	
APOYA CABEZAS	Según seguridad atura de la persona		X		
ESPEJOS	Correcto funcionamiento izquierdo		X		
	derecho		X		
ESTADO DOCUMENTOS	Vigencia Licencia de Conducción		X		
	Vigencia SCAT		X		
	Vigencia Revisión Técnico-mecánica		X		
	Tarjeta Propiedad Cabotaje	X			
	Tarjeta Propiedad Trailer	X			
	Cédula de Circulación		X		
	Datación			X	
Seguro RCC y FCIC			X		

OBSERVACIONES