



TRANSPORT
SERVICE

ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: LIM V1 04/06/2022

Página 1 de 2

CIUDAD Bogotá Km 38304
FECHA 11/11/2023 Km TANQUEO O RECARGA
CONDUCTOR Miguel Tovar PLACA KVR 343

ITEM	NA	C	NC	OBSERVACIONES
MOTOR	Fugas	X		
	Nivel de Aceite	X		
	Tipo Aceite	X		
	Tipo Radiador	X		
	Tipo Hidráulico	X		
	Tensión Correa	X		
	Nivel de Combustible o Carga	X		
TRANSMISION	Nivel de Aceite Dirección	X		
	Nivel de aceite de Caja	X		
FRENOS	Nivel líquido de frenos	X		
	Correcto funcionamiento de frenos	X		
	Correcto funcionamiento de freno de Emergencia	X		
RADIADOR	Refrigerantes Ventilador funcionando	X		
FILTROS	Filtros Humedos	X		
	Filtros Secos	X		
BATERIA	Nivel de Bornes	X		
	Polifuración	X		
	Carga de batería (Indicativo señal batería tablero)	X		
LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste Nivel de presión adecuado)	Delanteras	X		
	Traseras Izquierda	X		
	Traseras Derecha	X		
	Repuesto	X		
	Guarda polvos Completos y sin roturas		X	
CINTURON DE SEGURIDAD	Correcto funcionamiento y que sea retráctil	X		
PITO	Correcto funcionamiento	X		
PITO DE REVERSA	Correcto funcionamiento		X	
APOYA CABEZAS	Ajustado según la altura de la persona	X		
ESPEJOS	lateral Derecho y izquierdo	X		
	retrovisor	X		
ESTADO DOCUMENTOS	vigencia Licencia de Conducción	X		
	vigencia SOAT	X		
	vigencia Revisión Técnico mecánica	X		
	Tarjeta Propiedad Cabeote	X		
	Tarjeta Propiedad Trailer	X		
	Cédula de Ciudadanía	X		
	Dotación		X	
	Seguro RCC y FCEC		X	

OBSERVACIONES



ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Revisado: 01/11/2015 de Julio A. de Zola

Código: UM-41-04/06/2023

Página: 2 de 2

ITEM		NA	C	NC	OBSERVACIONES
ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO	Número de Aceite		X		
	Sincronización		X		
	Alinación - Balanceo		X		
	Reemplazamiento		X		
LIMPIA PARABRISAS	Fluidos		X		
	Nivel Agua Limpia Parabrisas		X		
LUCES	Funcionamiento correcto: Luces altas		X		
	Funcionamiento correcto: Luces bajas		X		
	Funcionamiento correcto: Luces estacionarias		X		
	Funcionamiento correcto: Direccionales traseras/delanteras		X		
	Funcionamiento correcto: Luces Reverse / Parqueo		X		
EQUIPO DE CARBETERA (Completo y en buen estado)	Lujo - Palanca		X		
	Alcanta		X		
	Señales Reflectivas/Conos		X		
	Exterior		X		
	Tacos			X	
	Chasco Reflectivo		X		
HERRAMIENTAS	Llave			X	
	Destornilladores			X	
	Alcanta expansión			X	
	Alcanta faja			X	
BOTIQUIN	Alcanta		X		
	Alcanta de látex		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta (25gr)		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
	Alcanta		X		
LIMPIEZA DE VEHICULO	Limpieza general, tanto interna como externa, según clima. Sin embargo vidrios, luces y espejos deben estar completamente limpios.				
	En todos los sistemas y componentes de la estructura del vehículo, verificar que no se presenten anomalías: Calafates o compartimientos ocultos o camuflados, que permitan esconder mercancías ilícitas o cargas no autorizadas por la empresa.		X		

Criterios: C - el criterio es conforme, NC - no cumple el criterio, NA - el item evaluado no aplica para el evaluado

OBSERVACIONES

FIRMA CONDUCTOR