



ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001545 de Junio 6 de 2014

Código UM V1-04/06/2022

Página 1 de 2

CIUDAD **Bogotá** Km **37231**
FECHA **30/10/2023** Km TANQUEO O RECARGA
CONDUCTOR **Miguel Tovar** PLACA **BAR 343**

ITEM	NA	C	NC	OBSERVACIONES
MOTOR	Fugas	X		
	Nivel de Aceite	X		
	Tapa Aceite	X		
	Tapa Radiador	X		
	Tapa Hidráulico	X		
	Tensión Correas	X		
	Nivel de Combustible o Carga	X		
TRANSMISION	Nivel de Aceite Dirección	X		
	Nivel de aceite de Caja	X		
FRENO	Nivel líquido de frenos	X		
	Correcto funcionamiento de Frenos	X		
	Correcto funcionamiento de Freno de Emergencia	X		
RADIADOR	Sin derrames. Ventilador funcionando	X		
FILTROS	Filtros Húmedos	X		
	Filtros Secos	X		
BATERIA	Ajuste de Bornes	X		
	Sulfatación	X		
	Carga de batería (Indicativo señal batería tablero)	X		
LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste. Nivel de presión adecuada)	Delanteras	X		
	Trasera Izquierda	X		
	Trasera Derecha	X		
	Repuesto	X		
	Guía de polvos Completos y sin roturas		X	
CINTURON DE SEGURIDAD	Correcto funcionamiento y que sea retráctil	X		
PITO	Correcto funcionamiento	X		
PITO DE REVERSA	Correcto funcionamiento		X	
APOYA CABEZAS	Ajustado según la altura de la persona	X		
ESPEJOS	Lateral Derecho / Izquierdo	X		
	Introvvisor	X		
ESTADO DOCUMENTOS	Vigencia Licencia de Conducción	X		
	Vigencia SOAT	X		
	Vigencia Revisión Técnico-mecánica	X		
	Tarjeta Propiedad Caberote	X		
	Tarjeta Propiedad Trailer	X		
	Cédula de Ciudadanía		X	
	Datación		X	
	Seguro RCC y RCEC		X	

OBSERVACIONES