


|  TRANSPORT SERVICE <small>SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE TRANSPORTE</small> | | ACTA DE INSPECCION VEHICULO <small>Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014</small> | | |
|--|---|--|----------------------|-------------------|
| | | Código: UM-V1-04/06/2022 | | Página: 1 de 2 |
| CIUDAD: | Cali | | Km | 43234 / 232 |
| FECHA | 11-10-23 | | Km TANQUEO O RECARGA | 100% |
| CONDUCTOR | John Sanchez | | PLACA | 1C1870 |
| ITEM | NA | C | NC | OBSERVACIONES |
| MOTOR | Fugas | / | / | |
| | Nivel de Aceite | / | / | |
| | Tapa Aceite | / | / | |
| | Tapa Radiador | / | / | |
| | Tapa Hidráulico | / | / | |
| | Tension Correas | / | / | |
| TRANSMISION | Nivel de Combustible o Carga | / | / | |
| | Nivel de Aceite Direccion | / | / | |
| FRENOS | Nivel de aceite de Caja | / | / | |
| | Nivel liquido de frenos | / | / | |
| | Correcto funcionamiento de Frenos | / | / | |
| RADIADOR | Correcto funcionamiento de Freno de Emergencia | / | / | |
| | Sin derrames. Ventilador funcionando. | / | / | |
| FILTROS | Filtros Humedos | / | / | |
| | Filtros Secos | / | / | |
| BATERIA | Ajuste de Bornes | / | / | |
| | Sulfatacion | / | / | |
| | Carga de bateria (Indicativo señal bateria tablero) | / | / | |
| LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste. Nivel de presión adecuado) | Delanteras | / | / | |
| | Traseras Izquierda. | / | / | |
| | Traseras Derecha. | / | / | |
| | Repuesto | / | / | 3 nuevos 2 viejos |
| | Guarda polvos. Completos y sin roturas | / | / | |
| CINTURON DE SEGURIDAD | Correcto funcionamiento y que sea retráctil. | / | / | |
| PITO | Correcto funcionamiento | / | / | |
| PITO DE REVERSA | Correcto funcionamiento | / | / | |
| APOYA CABEZAS | Ajustado segun la altura de la persona | / | / | |
| ESPEJOS | Lateral Derecho / Izquierdo | / | / | |
| | Retrovisor | / | / | |
| ESTADO DOCUMENTOS | Vigencia Licencia de Conduccion | / | / | |
| | Vigencia SOAT | / | / | |
| | Vigencia Revisión Técnico-mecánica | / | / | |
| | Tarjeta Propiedad Cabezote | / | / | |
| | Tarjeta Propiedad Tráiler | / | / | |
| | Cedula de Ciudadania | / | / | |
| | Dotación | / | / | |
| Seguro RCC y RCEC | / | / | | |
| OBSERVACIONES 11 autos delatados viejos golpe por la Tracción. Reponer la carga. | | | | |



ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: UM-V1-04/06/2022

Página: 2 de 2

| ITEM | | NA | C | NC | OBSERVACIONES |
|--|---|----|---|----|---------------|
| ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO | Cambio de Aceite | | / | | |
| | Sincronización | | / | | |
| | Alineación - Balanceo | | / | | |
| | Cambio llantas | | / | | |
| LIMPIA PARABRISAS | Plumillas | | / | | |
| | Nivel Agua Limpia Parabrisas | | / | | |
| LUCES | Funcionamiento correcto. Luces altas | | / | | |
| | Funcionamiento correcto. Luces bajas | | / | | |
| | Funcionamiento correcto. Luces estacionarias | | / | | |
| | Funcionamiento correcto. Direccionales traseras/delanteras | | / | | |
| | Funcionamiento correcto. Luces Reversa / Parqueo | | / | | |
| EQUIPO DE CARRETERA (Completo y en buen estado) | Gato - Palanca | | / | | |
| | Cruceta | | / | | |
| | Señales Reflectivas/Conos | | / | | |
| | Extintor | | / | | |
| | Tacos | | / | | |
| | Chaleco Reflectivo | | / | | |
| | Linterna | | / | | |
| HERRAMIENTAS | Alicate | | / | | |
| | Destornilladores | | / | | |
| | Llave de expansión | | / | | |
| | Llaves fijas | | / | | |
| BOTIQUIN | Curas | | / | | |
| | Guantes de Látex | | / | | |
| | Tijeras | | / | | |
| | Gasa | | / | | |
| | Microporo | | / | | |
| | Venda | | / | | |
| | Algodón (25gr) | | / | | |
| | Sulfaplata | | / | | |
| | Baja Lengua | | / | | |
| | Sales de Rehidratación Oral | | / | | |
| | Suero Fisiológico (250 ml) | | / | | |
| | Toallas Higiénicas | | / | | |
| | Termómetro Oral | | / | | |
| | Apositos para los ojos | | / | | |
| | Bolsas Desechables | | / | | |
| | Pito para emergencia | | / | | |
| | Tapabocas | | / | | |
| LIMPIEZA DE VEHICULO | Limpieza general, tanto interna como externa, según clima. | | | | Limpio |
| | Sin embargo vidrios, luces y espejos deben estar completamente limpios. | | | | |
| En todos los sistemas y componentes de la estructura del vehículo, verificar que no se presenten alteraciones: Caletas o compartimientos ocultos o camuflados, que permitan esconder mercancías ilícitas o cargas no autorizadas por la empresa. | | | | | NO aplica. |
| Criterios: C - el criterio es conforme, NC - no cumple el criterio, NA - el ítem evaluado no aplica para el evaluado | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| FIRMA CONDUCTOR | | | | | |

45491
80
34