TRANSPORT SERVICE

# ACTA DE INSPECCION VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIUDAD | Cali. | KM | 45670 - 252 |
| FECHA | 13/10/23 | KM TANQUEO O RECARGA | 100% |
| CONDUCTOR | John Sarria. | PLACA | LCB572 |

| ITEM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| MOTOR | Fugas | |
| | Nivel de Aceite | |
| | Tapa Aceite | |
| | Tapa Radiador | |
| | Tapa Hidraulico | |
| | Tension Correas | |
| | Nivel de Combustible o Carga | |
| TRANSMISION | Nivel de Aceite Direccion | |
| | Nivel de aceite de Caja | |
| FRENOS | Nivel liquido de frenos | |
| | Correcto funcionamiento de Frenos | |
| | Correcto funcionamiento de Freno de Emergencia | |
| RADIADOR | Sin derrames. Ventilador funcionando | No. |
| FILTROS | Filtros Humedos | |
| | Filtros Secos | |
| BATERIA | Ajuste de Bornes | |
| | Sulfatación | |
| | Carga de bateria (Indicativo señal bateria tablero) | |
| LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste. Nivel de presión adecuado) | Delanteras | |
| | Traseras Izquierda | |
| | Traseras Derecha | |
| | Repuesto | |
| | Guarda polvos. Completos y sin roturas | |
| CINTURON DE SEGURIDAD | Correcto funcionamiento y que sea retractil. | |
| PITO | Correcto funcionamiento | |
| PITO DE REVERSA | Correcto funcionamiento | |
| APOYA CABEZAS | Ajustado segun la altura de la persona | |
| ESPEJOS | Lateral Derecho / Izquierdo | |
| | Retrovisor | |
| ESTADO DOCUMENTOS | Vigencia Licencia de Conduccion | |
| | Vigencia SOAT | |
| | Vigencia Revision Tecnico-mecanica | |
| | Tarjeta Propiedad Cabezote | |
| | Tarjeta Propiedad Trailer | |
| | Cedula de Ciudadania | |
| | Dotacion | |
| | Seguro RCC y RCEC | |

OBSERVACIONES

Bayonet lacterilla.
golpe puerta frontal

Powered by CamScanner

TRANSPORT SERVICE
Cadena Logística Segura

# ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código UM-V1-04/06/2022 | Pagina 2 de 2

| ITEM | | NA | C | NC | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO | Cambio de Aceite | | ✓ | | |
| | Sincronización | | ✓ | | |
| | Alineación - Balanceo | | ✓ | | |
| | Cambio llantas | | ✓ | | |
| LIMPIA PARABRISAS | Plumillas | | ✓ | | |
| | Nivel Agua Limpia Parabrisas | | ✓ | | |
| LUCES | Funcionamiento correcto. Luces altas | | ✓ | | |
| | Funcionamiento correcto. Luces bajas | | ✓ | | |
| | Funcionamiento correcto. Luces estacionarias | | ✓ | | |
| | Funcionamiento correcto. Direccionales traseras/delanteras | | ✓ | | |
| | Funcionamiento correcto. Luces Reversa / Parqueo | | ✓ | | |
| EQUIPO DE CARRETERA (Completo y en buen estado) | Gato - Palanca | | ✓ | | |
| | Cruceta | | ✓ | | |
| | Señales Reflectivas/Conos | | ✓ | | |
| | Extintor | | ✓ | | |
| | Tacos | | ✓ | | |
| | Chaleco Reflectivo | | ✓ | | |
| | Linterna | ✓ | | | |
| HERRAMIENTAS | Alicate | ✓ | | | |
| | Destornilladores | ✓ | | | |
| | Llave de expansión | ✓ | | | |
| | Llaves fijas | ✓ | | | |
| BOTIQUIN | Curas | ✓ | | | |
| | Guantes de Látex | ✓ | | | |
| | Tijeras | ✓ | | | |
| | Gasa | ✓ | | | |
| | Microporo | ✓ | | | |
| | Venda | ✓ | | | |
| | Algodón (25gr) | ✓ | | | |
| | Sulfaplata | ✓ | | | |
| | Baja Lengua | ✓ | | | |
| | Sales de Rehidratación Oral | ✓ | | | |
| | Suero Fisiológico (250 ml) | ✓ | | | |
| | Toallas Higiénicas | ✓ | | | |
| | Termómetro Oral | ✓ | | | |
| | Apositos para los ojos | ✓ | | | |
| | Bolsas Desechables | ✓ | | | |
| | Pito para emergencia | ✓ | | | |
| | Tapabocas | ✓ | | | |
| LIMPIEZA DE VEHICULO | Limpieza general, tanto interna como externa, según clima. Sin embargo vidrios, luces y espejos deben estar completamente limpios. | | | | Limpio |
| En todos los sistemas y componentes de la estructura del vehículo, verificar que no se presenten alteraciones: Caletas o compartimientos ocultos o camuflados, que permitan esconder mercancías ilícitas o cargas no autorizadas por la empresa. | | | | | NO Aplica |

Criterios: **C** - el criterio es conforme, **NC** - no cumple el criterio, **NA** - el ítem evaluado no aplica para el evaluado

**OBSERVACIONES**

**FIRMA CONDUCTOR**

4575674
31

Powered by CamScanner