



ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: UM-V1-04/06/2022

Página: 1 de 2

CIUDAD: MEDELLIN

Km

FECHA 02/10/2023

14 NOV 2023

Km TANQUEO O RECARGA

CONDUCTOR DANIEL MUÑOZ

PLACA: PJU86B

| ITEM | | NA | C | NC | OBSERVACIONES |
|---|---|----|---|----|---------------|
| MOTOR | Fugas | x | | | |
| | Nivel de Aceite | | x | | |
| | Tapa Aceite | | x | | |
| | Tapa Radiador | | x | | |
| | Tapa Hidráulico | | x | | |
| | Tensión Correas | | x | | |
| | Nivel de Combustible o Carga | | x | | |
| TRANSMISION | Nivel de Aceite Dirección | | | | |
| | Nivel de aceite de Caja | | | | |
| FRENOS | Nivel líquido de frenos | | x | | |
| | Correcto funcionamiento de Frenos | | x | | |
| | Correcto funcionamiento de Freno de Emergencia | | x | | |
| RADIADOR | Sin derrames. Ventilador funcionando. | | | x | |
| FILTROS | Filtros Húmedos | | | x | |
| | Filtros Secos | | | x | |
| BATERIA | Ajuste de Bornes | | x | | |
| | Sulfatación | | x | | |
| | Carga de batería (Indicativo señal batería tablero) | | x | | |
| LLANTAS (No llegar a nivel de desgaste. Nivel de presión adecuado) | Delanteras | | x | | |
| | Traseras Izquierda. | | | x | |
| | Traseras Derecha. | | | x | |
| | Repuesto | | | x | |
| | Guarda polvos. Completos y sin roturas | | | x | |
| CINTURON DE SEGURIDAD | Correcto funcionamiento y que sea retráctil. | | | x | |
| PITO | Correcto funcionamiento | | x | | |
| PITO DE REVERSA | Correcto funcionamiento | | | x | |
| APOYA CABEZAS | Ajustado según la altura de la persona | | | x | |
| | Lateral Derecho / Izquierdo | | x | | |
| ESPEJOS | Retrovisor | | x | | |
| | Vigencia Licencia de Conducción | | x | | |
| ESTADO DOCUMENTOS | Vigencia SOAT | | x | | |
| | Vigencia Revisión Técnico-mecánica | | x | | |
| | Tarjeta Propiedad Cabezote | | x | | |
| | Tarjeta Propiedad Tráiler | | | x | |
| | Cedula de Ciudadanía | | | x | |
| | Dotación | | | x | |
| | Seguro RCC y RCEC | | | x | |

OBSERVACIONES



ACTA DE INSPECCION VEHICULO

Resolución 0001565 de Junio 6 de 2014

Código: UM-V1-04/06/2022

Página: 2 de 2

| ITEM | NA | C | NC | OBSERVACIONES |
|--|--|---|----|---------------|
| ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO | Cambio de Aceite | | x | |
| | Sincronización | | x | |
| | Alineación - Balanceo | | x | |
| | Cambio llantas | | x | |
| LIMPIA PARABRISAS | Plumillas | | | x |
| | Nivel Agua Limpia Parabrisas | | | x |
| LUCES | Funcionamiento correcto. Luces altas | | x | |
| | Funcionamiento correcto. Luces bajas | | x | |
| | Funcionamiento correcto. Luces estacionarias | | x | |
| | Funcionamiento correcto. Direccionales traseras/delanteras | | x | |
| | Funcionamiento correcto. Luces Reversa / Parqueo | | x | |
| EQUIPO DE CARRETERA (Completo y en buen estado) | Gato - Palanca | | | x |
| | Cruceta | | | x |
| | Señales Reflectivas/Conos | | | x |
| | Extintor | | | x |
| | Tacos | | | x |
| | Chaleco Reflectivo | | | x |
| | Linterna | | | x |
| HERRAMIENTAS | Alicate | | | x |
| | Destornilladores | | | x |
| | Llave de expansión | | | x |
| | Llaves fijas | | | x |
| BOTIQUIN | Curas | | | x |
| | Guantes de Látex | | | x |
| | Tijeras | | | x |
| | Gasa | | | x |
| | Microporo | | | x |
| | Venda | | | x |
| | Algodón (25gr) | | | x |
| | Sulfaplata | | | x |
| | Baja Lengua | | | x |
| | Sales de Rehidratación Oral | | | x |
| | Suero Fisiológico (250 ml) | | | x |
| | Toallas Higiénicas | | | x |
| | Termómetro Oral | | | x |
| | Apositos para los ojos | | | x |
| | Bolsas Desechables | | | x |
| | Pito para emergencia | | | x |
| | Tapabocas | | | x |
| LIMPIEZA DE VEHICULO | Limpieza general, tanto interna como externa, según clima. Sin embargo vidrios, luces y espejos deben estar completamente limpios. | | | |
| En todos los sistemas y componentes de la estructura del vehículo, verificar que no se presenten alteraciones: Caletas o compartimientos ocultos o camuflados, que permitan esconder mercancías ilícitas o cargas no autorizadas por la empresa. | | | | |
| Criterios: C - el criterio es conforme, NC - no cumple el criterio, NA - el ítem evaluado no aplica para el evaluado | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| FIRMA CONDUCTOR <i>Daniel</i> | | | | |